

Referências do Trecho 41 da planilha.

Quadro 5 - Condição média de qualidade – Lagoa Maimbá, no braço do vertedouro da barragem Norte da SAMARCO

Parâmetro	Lagoa Maimbá Superfície		Lagoa Maimbá Fundo	
	Época de chuva	Época de estiagem	Época de chuva	Época de estiagem
pH	Fora de classe	Fora de classe	Fora de classe	Classe 1
OD	Classe 1	Classe 1		
Coliformes termotolerantes	Classe 1	Classe 1		
Fósforo total	Classe 1	Classe 1		
Nitrogênio amoniacal total	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Nitrato	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 2
Turbidez	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Ferro dissolvido	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Surfactantes	Classe 3	Classe 1		
Chumbo total	Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Cobre dissolvido	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Fenóis totais	Classe 1	Classe 1		

Fonte: LUME Estratégia Ambiental, 2013.